MMSC-42

Bipolar Stepping Motor + Driver + Controller 사용설명서







1.목차



1.목 차

2.제품의 설명

- 2.1 제품의 특징
- 2.2 제품의 구성
- 2.3 제품의 개요

3.제품의 기능 설명

- 3.1 DIP 스위치를 이용한 전류 및 분주비 설정
- 3.2 모터구동에 따른 LED
- 3.3 가변저항을 이용한 모터 속도 조절
- 3.4 토글스위치를 이용한 모터 방향 및 구동/정지 설정
- 3.5 토글스위치의 신호에 따른 동작 구분

4. 주요사양

- 4.1 Driver + Controller
- 4.2 Motor

5.제품 배선도

- **6.DIMENSION**
- 7.주의사항

2.제품의 설명



2.1 제품의 특징

- ❖ 10V~24V의 전압으로 모터를 구동 할 수 있습니다.
- ❖ STEP MOTOR 구동에 필요한 드라이버,컨트롤러가 일체형으로 되어있습 니다.
- ❖ 고분해능 마이크로스텝(최대 x256)을 사용하여 모터 구동 시 소음과 진동 이 최소화 되었습니다.
- ❖ 모터의 정/역회전 설정, 모터 구동/정지 설정, 아날로그 입력(0~5v)을 통한 속도조절 기능이 탑재되어 있습니다.

2. 제품의 설명



2.2 제품의 구성





모터

드라이버 + 컨트롤러

액세사리

액세서리는 별도 구매를 하셔야 합니다.



가변저항기 (속도제어)



토글스위치




토글스위치 (방향 스위치) (구동/정지 스위치)

2. 제품의 설명




2.3 제품의 개요(각부의 명칭)



| 구분 | 설 명 |
|--|---|
| ① POWER CONNECTOR | 1P:10V~24V |
| | 2P:GND |
| ② FUNCTION CONNECTOR (INPUT) (기능설명 8,9page) | 1P:GND (가변저항 GND, 스위치 COM단자 연결) |
| | 2P: 0~5V 아날로그입력 (입력 전압에 따른 모터 속도 조절) |
| | 3P:5V (가변저항 VCC 연결) |
| | 4P:구동/정지 신호 입력(0V or 5V) |
| | 5P:방향 신호 입력(0V or 5V) |
| 3 MOTOR CONNECTOR | 1P:/B상 |
| | 2P:B상 |
| | 3P:/A상 |
| | 4P:A상 |
| ④ DIP SWITCH (기능설명 6page) | SW1:모터 구동 전류 선택 |
| | SW2:분주비 선택 |



3.1 DIP 스위치를 이용한 전류 및 분주비 설정 스위치의 표시는 다음과 같이 표시됩니다.




| SWITCH 상태 | SW1(전류) | SW2(분주비) |
|-----------|------------------------------|----------|
| ON | -MAX 1.5A | x256 |
| | 모터의 토크는 높아지지 만 모터의 열 발생 | 모터 구동 저속 |
| OFF | -MAX 1.0A | x128 |
| | 모터의 토크는 저하되지 만 모터의 열은 최소화 | 모터 구동 고속 |

*설정 값 변경 시 전원을 OFF하고 변경해 주십시오.



3.2 모터 구동에 따른 LED







3.3 가변저항을 이용한 모터 속도 조절

(선 연결에 대한 상세설명은 13page 배선도 참고)





모터 구동 고속 (높음)

모터구동 저속 (낮음)

| 볼륨 가변 저항기 | |
|-----------|-----|
| 가변저항값 | 속도값 |
| 낮음 | 저속 |
| : | : |
| : | : |
| : | : |
| : | : |
| : | : |
| : | : |
| : | : |
| : | : |
| : | : |
| : | : |
| : | : |
| | : |
| | |
| 높음 | 고속 |



3.4 토글 스위치를 이용한 모터 방향 및 구동/정지 설정

(선 연결에 대한 상세설명은 13page 배선도 참고)








| 스위치 | 토글 스위치1 | 토글 스위치2 |
|-----|---------|--|
| | | ■■■■■■ 방향 토글 스위치 ■■■■■ 구동/정지 토글 스위치 |

선의 색

| 상태 | 도달 스위지1 (방향) | 도글 스위지2 (구동/정지) |
|-------|-----------------|--------------------|
| LEFT | CCW(역방향) | START(구동) |
| RIGHT | CW(정방향) | STOP(정지) |



3.5 토글 스위치 신호에 따른 동작 구분



-10-

4. 주요사양



4.1 Driver + Controller Board

| 구분 | 규격 |
|----------|------------------------------|
| 입력전압 | 10V~24V |
| 모터 최대 전류 | MAX 1.68A (초기 정지 전류0.05A) |
| 분주비 | x256 , x128 |
| 제품크기 | 42mm x 42mm x 11mm(H) |

4. 주요사양




4.2 Step Motor

| 구분 | 규격 |
|------|----------|
| 모터무게 | 0.35kg |
| 유지토크 | 4.4kg·cm |
| 스텝각도 | 1.8° ±5% |
| 정격전압 | 2.8V DC |
| 정격전류 | 1.68A |

5. 제품 배선도




* 입력포트의 GND 단자 하나이니 참고하세요



6. DIMENSION





7. 주의사항



- 젖은 손으로 조작하지 마십시오.
- --감전의 원인이 됩니다.
- · 케이블의 피복이 손상되어 있을 때에는 사용하지 마십시오.
- --감전의 원인이 됩니다.
- · 케이블에 무리한 스트레스를 주는 무거운 물체를 올려 놓고 사용하지 마십시오
- --케이블의 피복이 손상되어 감전의 원인이 됩니다.
- · 가연성 물질 가까이에 설치하지 마십시오.
- --감전의 원인이 됩니다.
- 제품의 고장 시 입력전원을 차단 하십시오.
- · 제품 내부에는 나사나 금속물질 및 물, 기름 등의 이물질이 들어가지 않게 하십시오.
- · 배선 작은 전기공사 전문가 및 전문 엔지니어에게 맡겨 주십시오
- 전원 연결을 극성 연결을 정확히 하여 주십시오.
- --제품 파손의 원인이 됩니다.
- ・ 전원 연결 시 표기된 범위 이상의 전압을 절대 인가 하지 마십시오.
- --제품 파손의 원인이 됩니다.