


通用电压型电量显示器 使用说明

适用产品：TH01/LY6N/LY6W

● 产品示意图：



● 应用范围：

★ 用于检测电池组的剩余容量，并以直观的电池符号和百分比显示，及时了解电池使用状态。适用于各种仪器仪表、测量设备、移动便携设备、扫地机、平衡车、电瓶车等。

● 适用电池规格：

铅酸电池：12V, 24V, 36V, 48V；

锂电池：3串~15串（非磷酸铁锂电池）；


注：1~2串或15串以上特殊规格需定制（定制产品规格不可调整）。

● 技术参数：

参数	最小值	常规值	最大值	单位
工作电压	8.0		63.0	V
工作功耗			5.0	mA
使用环境温度	0	20	40	°C
重量	TH01:15/LY6:13		g	
尺寸	59×27×17		mm	


● 接线方法：

★ 取产品所附两芯插头线，红线连接电池正极，黑线连接电池负极。再将白色插头插入显示器插口，注意插口方向，打开开关或通电即可正常使用。如下图所示：




● 安装方式：

★ TH01/LY6N 内装式：在所需安装的设备面板上开一个矩形孔和两个固定螺丝孔，将显示器置于要安装的设备面板内侧，从设备面板的内侧往前安装，只露出显示器的显示区域，再从设备面板正面用自攻螺丝将其固定。如下图所示：



★ LY6W 外装式：在安装的设备面板上开一个矩形孔和两个螺丝孔。将显示器置于要安装的设备面板正面，从设备面板的正面安装，再从正面用自攻螺丝将显示器与设备面板固定。如上图所示：



● 规格调整方法：

★ 在断电状态下，长按显示器背面按键不放然后给显示器上电，显示器显示当前电池规格，再点按背部按键可调节电池规格，选择到所需规格后断电再上电即可（规格对应代码如下表）。

锂电规格	对应代码	铅酸规格	对应代码
3 串	3c	12V 铅酸	1P
4 串	4c	24V 铅酸	2P
5 串	5c	36V 铅酸	3P
6 串	6c	48V 铅酸	4P
7 串	7c		
8 串	8c		
9 串	9c		
10 串	10c		
11 串	11c		
12 串	12c		
13 串	13c		
14 串	14c		
15 串	15c		

● 产品配件说明：

- ★ 标配 2 芯插头线一根，线长 20cm,如长度不够可自行延长。
- ★ TH01 配 4 颗 M1.7×5mm 自攻螺丝(2 颗沉头，2 颗圆头)。
- ★ LY6N/LY6W 配 4 颗 M2.0×6mm 自攻螺丝(2 颗沉头，2 颗圆头)。

可根据不同面板安装方式自行选择。

● 注意事项及质保：

- ★ 显示器不能在阳光下长期暴晒，也不能长时间暴露在低于-20°C和高于60°C的极端条件下，否则将缩短显示器液晶屏的使用寿命。
- ★ 本产品自购买日起保修一年，在此段时间内产品若出现非人为质量问题，均可免费维修。

本产品可能会技术改进或更新，如果您购买的产品与《产品使用说明书》中所描述的产品外观、技术参数等有出入，请以实物或网站介绍为准。

